



FE DE ERRATAS

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°393-2025-GM-MDCC

13 de octubre de 2025

MISTO:

01 El Informe N°391-2025-GSC-MDCC suscrito por el Lic. Sandro Ramiro Ballón Zevallos Gerente de Seguridad Ciudadana, que concluye la necesidad de corregir la matriz del presupuesto del plan de mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia de la Municipalidad Distrital, respecto al Cuadro "Mantenimiento Preventivo al Sistema de Cámaras de Video Vigilancia", que forma parte del Plan de trabajo "Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2025", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°393-2025-GM-MDCC de fecha 03 de setiembre de 2025 y en consecuencia ha solicitado su corrección del error material. Por lo que al amparo de lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General se sustenta la rectificación, conforme a lo siguiente:

CUADRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, DEL PLAN DE TRABAJO
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 2025",

DICE:

(...)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA				
Items	Descripción	Cantidad Servicios	Costo unitario por mes (05 meses de agosto a diciembre) (referencia)	Costo total
01	<p>Mantenimiento preventivo cámaras consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inspección de gabinetes de fibra óptica e postes, medición de energía en llave térmica cambio de ser necesario de sujeción, revisión de estado de equipos como inyectores, UPS, ONT, ordenamiento de cables, cambio de conectores y cintillos de ser necesario, de las 208 cámaras. -Acceso a 208 cámaras, revisión de configuraciones diagnóstico y reporte del estado. -Verificación y pruebas de atenuación de patch cords de conexión de fibra óptica. -Mediciones de enlaces de fibra con POWERMETER para verificar potencia. -Reempalme de pigtail en interior de bandejas de ser necesarios. -Verificación y reetiquetado de los cables de ser necesarios. -Revisión y limpieza de Contactos y Terminales. -Limpieza de brazo de cámara y accesorios de montaje. -Limpieza y reajuste de ópticas de las 208 cámaras. -La revisión de la visión nocturna (infrarrojos). -Limpieza de cristales de carcasa exteriores/interiores. -Comprobación. -Aceitado de engranaje móvil de las cámaras PTZ. -El acceso a las 208 cámaras será empleando camión grúa con brazo o canastilla o escaleras tipo telescopicas o embonables. 	05	S/. 6,933.00	S/. 34,665.00
02	<p>Mantenimiento preventivo de la central de monitoreo cámaras de video vigilancia y DATA CENTER, consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza interna y externa del hardware de los equipos de cómputo y servidores de la sala de monitoreo y DATA CENTER 	05	S/. 600.00	S/. 3,000.00
Total (costo referencial)				S/. 37,665.00





Municipalidad Distrital

CERRO COLORADO

DE DICIR:

"Cuna del Sillar"

(...)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

Items	Descripción	Cantidad Servicios	Costo unitario por servicio	Costo total
01	<p>Mantenimiento preventivo cámaras consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inspección de gabinetes de fibra óptica e postes, medición de energía en llave térmica cambio de ser necesario de sujeción, revisión de estado de equipos como inyectores, UPS, ONT, ordenamiento de cables, cambio de conectores y cintillos de ser necesario, de las 208 cámaras. -Acceso a 208 cámaras, revisión de configuraciones diagnóstico y reporte del estado. -Verificación y pruebas de atenuación de patch cords de conexión de fibra óptica. -Mediciones de enlaces de fibra con POWERMETER para verificar potencia. -Reempalme de pigtail en interior de bandejas de ser necesarios. -Verificación y reetiquetado de los cables de ser necesarios. -Revisión y limpieza de Contactos y Terminales. -Limpieza de brazo de cámara y accesorios de montaje. -Limpieza y reajuste de ópticas de las 208 cámaras. -La revisión de la visión nocturna (infrarrojos). -Limpieza de cristales de carcasa exteriores/interiores. -Comprobación. -Aceitado de engranaje móvil de las cámaras PTZ. -El acceso a las 208 cámaras será empleando camión grúa con brazo o canastilla o escaleras tipo telescopicas o embonables. 	01	S/. 34,665.00	S/. 34,665.00
02	<p>Mantenimiento preventivo de la central de monitoreo cámaras de video vigilancia y DATA CENTER, consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza interna y externa del hardware de los equipos de cómputo y servidores de la sala de monitoreo y DATA CENTER 	01	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00
Total (costo referencial)				S/. 37,665.00

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Abog. ANTONIO ACOSTA VILLAMONTE
GERENTE MUNICIPAL

